

# 发布说明

Macintosh 驱动程序版本 1.2.1-18

## 1. 新功能

- a. 在此版本的驱动程序中实现了以下新功能。

新功能摘要	功能 ID
支持中型数位板套装之星云白特别版里的所有设备，包括中型数位板、三按键笔、细笔、和快捷键遥控器。	153
添加了可按应用程序导入、导出快捷键设置的功能。	33
添加了线上升级固件的功能。	62
添加了给应用程序添加备注的功能。	38
优化了无线配对流程。	113
添加了调节笔倾斜灵敏度的功能。	82
为诊断工具新增了两个诊断项目。	105
可导入旧版本驱动程序的用户设置文件。	84
在设置向导中添加了 6 种国际键盘布局，让驱动程序所支持的 11 种语言的用户都能正常地使用快捷键遥控器的预设功能。	57
在 Mac 安装器中添加了安装说明。	78
在系统的安全性与隐私设置中移除了对屏幕录制的授权。	89

## 2. 漏洞修复

a. 以下是客户反馈的主要漏洞，已在此驱动程序版本中修复。

漏洞摘要	漏洞 ID
连接 WiFi 或 VPN 时无法打开驱动程序。	2077
安装完成后，安装向导未能自动打开。	2213
在非 Qwerty 的英文键盘布局下，快捷键遥控器上的某些预设功能会失效。	2227
在 Clip Studio Painter 软件中快速画线时，起笔位置有倒钩现象。	2076
驱动程序在连接超过五台显示器时会崩溃。	1761
系统在进入深睡眠后会与快捷键遥控器断开连接。用户不能通过唤醒系统来唤醒遥控器，而要通过先唤醒系统，再唤醒驱动程序的方式来唤醒遥控器。	1375
在“定义部分”的映射模式下，使用笔在数位板的工作区域边缘移动时，笔光标无法顺滑地在屏幕的工作区域边缘移动。	2000
笔光标有时无法到达屏幕底部，导致无法唤起 Dock 栏。	1840
无法将音量调节功能（F11, F12）设置为快捷键。	1901
在 Photoshop 软件中，Shift 键失效。	1822
在 Zbrush 软件中： 1. Control+Option+左键的功能组合无法与笔悬停功能联用。 2. 平移和缩放功能失效（右键单击+拖动）。 3. 遮罩功能失效（当与 Space 键组合使用时）。	1805
在 Topaz Mask AI 软件中，修饰键在被按下后无法自动释放。	2135
在 Maya 软件中，右键单击 + 拖动的组合功能失效。	2245
在 Maya 软件中，放大功能（Option 键 + 右键单击拖动）失效。	2211

### 3. 已知的问题

- a. 以下是驱动程序中的已知问题和解决方法（若有）。

已知问题摘要	解决方法（若有）	漏洞 ID
在 Adobe Illustrator 软件中，无法在渐变色的属性面板中通过单击来选择颜色。	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 在渐变色的属性面板中，通过双击来选择颜色。</li><li>2. 在横向控制栏的渐变色设置中，通过单击来选择颜色。</li></ol>	2282
在 Adobe Illustrator 软件中，无法取消已选图层。	暂时未知	2282
驱动中的精确模式失效	暂时未知	2277
驱动中的鼠标滚轮功能失效	暂时未知	2276