

版本更新说明

Windows 驱动版本 V 1.1.0

1. 新功能

- a. 此版本的驱动程序实现了以下新功能。

新功能概要	功能 ID
仅当 USB 接收器连接到电脑时，“设备与 USB 接收器配对”选项才会处于可选状态。	18
更新了设备与 USB 接收器配对的对话框的提示内容。	8
在设置面板中，当屏幕光标悬停在遥控器的组合名称上时，遥控器示意图上的切换组合按键会突出显示。	20
在多显示器环境下，当打开设置面板时，始终在当前活动显示器上显示设置面板。	24
新增导入旧版本驱动程序的用户设置的功能。	58
提升了设置面板中的“齿轮”图标的可见性。	46
增加支持在 Zbrush、Fusion360、Substance Painter、Maya 软件中实现翻转功能。	61
在无线配对工具中，新增可移除单个已配对设备的功能。	8
卸载驱动时，新增可以选择是否保留用户设置的功能。	40
导入用户设置时，新增提示对话框。	
优化了驱动安装器中许可协议的可见性。	

2. 修复缺陷

- a. 此版本的驱动程序修复了以下缺陷。

缺陷概要	缺陷 ID
当用户退出驱动或断开数位板连接后，“Windows Ink”选项的修改设置未被保存。	651
在新添加的应用下，遥控器的自定义设置在设置面板被关闭又重启后会间歇性地出现设置丢失的现象。	1627
用户对数位板脚灯颜色的设置有时未被保存。	1596
为遥控器导入配置文件会造成笔失灵。	1614
接入了新的显示器后，驱动中的“数位板到屏幕区域的映射范围”功能未识别到新接入的显示器。	
在数位板上启动设置面板时，设置面板有部分界面显示在屏幕外。	1584
将数位笔在鼠标模式下设为最慢移动速度后，屏幕光标移动过慢。	1506
遥控器屏幕会间歇性地遗忘用户设置的旋转方向，而采用预设的方向来展示内容。	1385
软件 Corel Painter 的 Xencelabs 预设快捷键选项有遗漏。	1570
在添加软件时，仅有被 Xencelabs 预设过快捷键的软件才可添加 Xencelabs 的预设快捷键。	1547
对调了遥控器滚轮敏感度设置中的快速和慢速的位置，将“慢速”放左，“快速”放右，使其更符合认知。	1566

3. 已知问题

- a. 以下为驱动的已知问题和解决方法（如果存在）。

已知问题的概要	解决方法（若有）	缺陷 ID
暂无已知问题		