

发布说明

Macintosh 驱动程序版本 1.2.1-38

1. 漏洞修复

- a. 以下是客户反馈的主要漏洞，已在此驱动程序版本中修复。

漏洞摘要
修饰键在被按下后无法释放。
在数位板的局部映射模式下，项目无法被拖放到系统 Dock 栏。
在 Clip Studio Painter 程序中绘制线条时，线条末端会出现圆点。

2. 已知的问题

- a. 以下是驱动程序中的已知问题和解决方法（若有）。

已知问题摘要	解决方法（若有）
目前没有已知的严重问题。	