

发布说明

Mac 驱动程序版本 1.3.0-46

1. 漏洞修复

- a. 以下是客户反馈的主要漏洞，已在此驱动程序版本中修复。

漏洞摘要
数位屏和数位板：系统进入休眠后，设备的映射区域发生变化。
数位板和快捷键遥控器：系统进入休眠后，设备的休眠时间会被重置为默认值。

2. 已知的问题

- a. 以下是驱动程序中的已知问题和解决方法（若有）。

已知问题摘要	解决方法（若有）
目前没有已知的严重问题。	