

发布说明

Windows 驱动程序版本 1.3.0-39

1. 漏洞修复

- a. 以下是客户反馈的主要漏洞，已在此驱动程序版本中修复。

漏洞摘要
数位屏和数位板问题：在双显示器环境下，重启显示器会导致映射设置丢失。

2. 已知的问题

- a. 以下是驱动程序中的已知问题和解决方法（若有）。

已知问题摘要	解决方法（若有）
目前没有已知的严重问题。	