

发布说明

Macintosh 驱动程序版本 1.2.1-31

1. 新功能

- a. 在此版本的驱动程序中实现了以下新功能。

| 新功能摘要 |
|-------|
| 无更新。 |

2. 漏洞修复

- a. 以下是客户反馈的主要漏洞，已在此驱动程序版本中修复。

| 漏洞摘要 |
|---|
| 覆盖安装功能失效。 |
| 在系统下用笔光标点击窗口时，窗口未聚焦。 |
| 在带 M1 芯片的电脑上使用 Toonboom 软件中的倾角功能时，笔光标的倾斜角度与实际执笔的倾斜角度不符。 |
| 在 Adobe Photoshop 软件上，用设备执行“Option + Control”的快捷键功能会使光标冻结。 |
| 在 Substance painter 和 Maya 软件上，设备无法触发设置为“Command/Option+左键单击/右键单击”的快捷键功能。 |
| 在 Adobe Illustrator 软件的渐变色面板上，笔光标无法通过单击来选择颜色。 |
| 在用数位板来映射 4K 屏幕时，映射的光标无法到达 4K 屏幕底端。 |
| 在用数位板来映射 4K 屏幕时，映射的光标到达了 4K 屏幕的底端，但无法唤起底部的系统 Dock 栏。 |
| 在系统上触发在设备上设置的 Shift 键功能时，Shift 键应有的多选功能未被触发。 |

3. 已知的问题

- a. 以下是驱动程序中的已知问题和解决方法（若有）。

| 已知问题摘要 | 解决方法（若有） |
|--------------|----------|
| 目前没有已知的严重问题。 | |